平成27年度　東京都地球温暖化対策報告書

平成28年3月16日

【事業者としての取組】

取組方針	■大方針　株式会社ルネサンスは、環境にやさしいクラブ運営を心がけることにより地球温暖化防止に貢献します。 ■基本方針　全事業所で、エネルギーの合理化を推進することにより省エネルギーを実現します。

特記事項	■LED照明,無電極ランプ、濾過ポンプインバーター設置など ■対策概要：年間を通じ全事業所で節電取組を実施中

事業者・事業所情報

事業所等の名称	事業者番号	事業所番号	事業所等の所在地	延床面積（m^2）	二酸化炭素排出量 燃料等	二酸化炭素排出量 上下水道
株式会社ルネサンス	A0732		東京都墨田区両国2－10－14両国シティコア3F			
スポーツクラブ ルネサンス 両国	A0732	0001	東京都墨田区両国両国2－10－14	2,878	472	7
スポーツクラブ ルネサンス 三軒茶屋	A0732	0003	東京都世田谷区三軒茶屋2－2－16	1,572	241	8
スポーツクラブ ルネサンス 早稲田	A0732	0004	東京都豊島区高田1－19－24	2,999	339	8
スポーツクラブ ルネサンス 赤羽	A0732	0005	東京都北区赤羽西1－6－1　パルロードⅡ・4F	1,978	275	6
スポーツクラブ ルネサンス 石神井公園	A0732	0006	東京都練馬区石神井町2－14－14	4,287	558	10
スポーツクラブ ルネサンス 練馬高野台	A0732	0007	東京都練馬区高野台1－7－17	3,034	421	14
スポーツクラブ ルネサンス 光が丘	A0732	0008	東京都練馬区高松5－8　J. CITY	1,582	327	9
スポーツクラブ ルネサンス 仙川	A0732	0009	東京都調布市仙川町2－19－6	2,255	420	13
スポーツクラブ ルネサンス 東伏見	A0732	0010	東京都西東京市東伏見3－4－1東伏見STEP22	2,797	512	13
スポーツクラブ ルネサンス ひばりヶ丘	A0732	0011	東京都西東京市ひばりが丘北2－8－23	3,408	814	26
スポーツクラブ ルネサンス 東久留米	A0732	0012	東京都東久留米市本町3丁目3	3,167	588	20
スポーツクラブ ルネサンス 西国分寺	A0732	0013	東京都国分寺市泉町2－9－2	4,700	538	18
スポーツクラブ ルネサンス 富士見台	A0732	0014	東京都練馬区貫井3丁目12－33	3,100	460	13
スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 亀戸	A0732	0015	東京都江東区亀戸2－1－1　2～4F	5,607	864	26
スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 国立	A0732	0016	東京都国立市東1－7－1	3,431	551	23
スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 曳舟	A0732	0017	東京都墨田区京島1－46－2	4,956	697	20
スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 経堂	A0732	0018	東京都世田谷区宮坂3－1－45	7,342	871	29
本社	A0732	0019	東京都墨田区両国2－10－14両国シティコア3F	1,490	91	0
スポーツクラブ ルネサンス 北砂	A0732	0021	東京都江東区北砂2－16－1	3,782	564	20
スポーツクラブ ルネサンス 青砥	A0732	0022	東京都葛飾区青砥6－2－1	2,643	404	14

事業所等の名称	組織体制の整備の状況													エネルギー等の使用状況の把握		
	重点対策							その他対策						重点対策	その他対策	
	対策番号 A104	対策番号 A105	対策番号 A108	対策番号 A114	対策番号 A201	対策番号 A205	対策番号 A208	対策番号 A101	対策番号 A102	対策番号 A106	対策番号 A111	対策番号 A202	対策番号 A206	対策番号 B106	対策番号 B101	対策番号 B102
株式会社ルネサンス	○	○	○	○				○	○	○	○					
スポーツクラブ ルネサンス 両国					○	○	○					○	○	○	○	○
スポーツクラブ ルネサンス 三軒茶屋					○	○	○					○	○	○	○	○
スポーツクラブ ルネサンス 早稲田					○	○	○					○	○	○	○	
スポーツクラブ ルネサンス 赤羽					○	○	○					○	○	○	○	○
スポーツクラブ ルネサンス 石神井公園					○	○	○					○	○	○	○	
スポーツクラブ ルネサンス 練馬高野台					○	○	○					○	○	○	○	○
スポーツクラブ ルネサンス 光が丘					○	○	○					○	○	○		○
スポーツクラブ ルネサンス 仙川					○	○	○					○	○	○	○	
スポーツクラブ ルネサンス 東伏見					○	○	○					○	○	○	○	○
スポーツクラブ ルネサンス ひばりヶ丘					○	○	○					○	○	○	○	
スポーツクラブ ルネサンス 東久留米					○	○	○					○	○	○	○	
スポーツクラブ ルネサンス 西国分寺					○	○	○					○	○	○	○	
スポーツクラブ ルネサンス 富士見台					○	○	○					○	○	○	○	
スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 亀戸					○	○	○					○	○	○	○	
スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 国立					○	○	○					○	○	○	○	
スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 曳舟					○	○	○					○	○	○	○	
スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 経堂					○	○	○					○	○	○	○	○
本社					○	○	○					○	○	○		○
スポーツクラブ ルネサンス 北砂					○	○	○					○	○	○	○	○
スポーツクラブ ルネサンス 青砥					○	○	○					○	○	○	○	

事業所等の名称	省エネルギー対策 運用対策										省エネルギー対策 設備保守対策				省エネルギー対策 設備導入対策			特記事項
	重点対策					その他対策					重点対策		その他対策		重点対策	その他対策		
	対策番号 C113	対策番号 C123	対策番号 C115	対策番号 C313	対策番号 C316	対策番号 C101	対策番号 C106	対策番号 C114	対策番号 C303	対策番号 C315	対策番号 D103	対策番号 D105	対策番号 D104	対策番号 D106	対策番号 E114	対策番号 E121	対策番号 E133	
株式会社ルネサンス																		
スポーツクラブ ルネサンス 両国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
スポーツクラブ ルネサンス 三軒茶屋	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
スポーツクラブ ルネサンス 早稲田	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
スポーツクラブ ルネサンス 赤羽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
スポーツクラブ ルネサンス 石神井公園	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
スポーツクラブ ルネサンス 練馬高野台	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
スポーツクラブ ルネサンス 光が丘	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
スポーツクラブ ルネサンス 仙川	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
スポーツクラブ ルネサンス 東伏見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
スポーツクラブ ルネサンス ひばりヶ丘	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
スポーツクラブ ルネサンス 東久留米	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
スポーツクラブ ルネサンス 西国分寺	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
スポーツクラブ ルネサンス 富士見台	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 亀戸	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 国立	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 曳舟	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 経堂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
本社	○	○	○			○	○	○	○									
スポーツクラブ ルネサンス 北砂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
スポーツクラブ ルネサンス 青砥	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

東京都指定地球温暖化対策内容

対策種類	重点対策	その他対策	対策内容
○組織体制の整備状況	A104		取組状況の点検体制の構築
	A105		取組内容や点検体制の定期的改善
	A108		組織横断的な推進体制の整備
	A114		温暖化対策優良事例の情報収集
	A201		地球温暖化対策の方針等の設定
	A205		取組内容や点検体制の定期的改善
	A208		組織横断的な推進体制の整備
		A101	地球温暖化対策の方針等の設定
		A102	温暖化対策推進担当の配置
		A106	本社等による支店の支援
		A111	全従業員に温暖化対策情報の提供
		A202	温暖化対策推進担当の配置
		A206	所内の温室効果ガス排出量を集計
○エネルギー等の使用状況の把握	B106		過去のデータによる傾向の把握
		B101	自ら入手可能な情報に基づく把握
		B102	関連他者からの情報を加えて把握

※二酸化炭素排出量実績および実施対策は平成26年度（平成26年4月～平成27年3月）実績です。

対策種類		重点対策	その他対策	対策内容
○省エネルギー対策	・運用対策	C113		中間期における外気冷房の実施
		C123		温湿度の適正管理
		C115		事務用機器を業務終了時に停止
		C313		利用客数別燃料使用量の把握
		C316		利用客数別水道使用量の把握
			C101	空室・不在時等のこまめな消灯
			C106	冷暖房温度を都の推奨値へ変更
			C114	事務用機器を省エネモードに設定
			C303	個室等不使用箇所のこまめな消灯
			C315	水道メーター等で漏水の有無の点検
	・設備保守対策	D103		中央熱源機器等の定期点検の実施
		D105		換気フィルターの清掃・点検
			D104	空調フィルターの清掃・点検
			D106	ボイラ等の定期点検の実施
	・設備導入対策	E114		高効率パッケージの採用
			E121	高効率ボイラの採用（給湯用）
			E133	節水器具の採用